


Рис.2



Питание
оперативных
шинок

Таблица

Обозначение	Рис.	Количество			
		S2...S7	SF2, SF3	PI	TA-A, TA-B, TA-C
НКАИ.670205.502	1,2	6	2	1	3
-01	1	-	2	1	3
-02	1,2	6	-	1	3
-03	1	-	-	1	3
-04	1,2	6	2	-	-
-05	1	-	2	-	-
-06	1,2	6	-	-	-
-07	1	-	-	-	-

Инв. ? подл. Подл. и дата. Инв. ? дубл. Подл. и дата. Инв. ? дубл. Подл. и дата. Инв. ? дубл. Подл. и дата.